




機 構 圖



接線說明

符號	說明
L	AC 交流輸入火線 (DC直流輸入時無極性)
N	AC 交流輸入零線 (DC直流輸入時無極性)
⊕	FG 接地
+	DC 直流輸出正電壓線
-	DC 直流輸出地線

單位 : mm
尺寸大小 : 250(L)*69(W)*43(H)
材質 : 鋁
顏色 : 灰色

本公司在沒有事先通知的情況下，保有規格修改之權利